



CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE
Federazione Trasporti
delle
Rappresentanze Sindacali di Base



10125 Torino - corso Marconi 34, tel. 011-655454, fax 011-6680433 Email: segreteria@rdbtrasporti.piemonte.it
00183 ROMA via dell'Aeroporto 129 tel. 06 762821- fax 06 7628233 Email: federazione@RdBCUB.it www.rdbcubtrasporti.it

Torino 11 gennaio 2008

A S.E. il Prefetto di Torino
Giosuè Marino

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza GTT

Al Presidente della Seconda Commissione Consiliare del Comune di Torino
Piera Levi Montalcini

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Torino
Beppe Castronovo

A tutti i Gruppi Consiliari del Comune di Torino

Alle Associazioni dei Consumatori

Organi Informazione

Oggetto: segnalazione e richiesta audizione su presunta carenza sicurezza in metropolitana automatica GTT.

La scrivente O.S.

premesse

- che ai fini della sicurezza degli impianti e dei passeggeri della metropolitana automatica GTT è necessario il presidio contemporaneo di tre operatori di stazione GTT, due posizionati alle stazioni Fermi e Porta Nuova ed uno alla stazione di Piazza Rivoli;
- che a conferma della necessità di tali presidi, finalizzati a garantire i livelli minimali di sicurezza, in occasione dello sciopero della scrivente O.S. in data 9 novembre u.s. uno dei presidianti aderente allo sciopero stesso è stato prontamente sostituito con un altro agente disponibile;

evidenzia

di avere ricevuto segnalazione che nella giornata del 30 dicembre scorso, per circa 4 ore, dalle ore 12,30 alle ore 16,30, il presidio di Piazza Rivoli è stato sguarnito per l'assenza per malattia dell'operatore, abbassando il livello di sicurezza e pronto intervento in caso di necessità.

Relativamente alla problematica oggetto della presente la scrivente O.S.

chiede

che venga audita in Seconda Commissione Consiliare di Torino la dirigenza GTT al fine di:

- verificare la fondatezza della segnalazione giunta alla scrivente O.S. oggetto della presente;
- nel caso di fondata segnalazione, verificare se casi analoghi si siano concretizzati anche in altre circostanze;
- conoscere quali sono le dotazioni organiche per garantire la sicurezza degli impianti e dei passeggeri della metropolitana automatica GTT;
- verificare se in tali organici è previsto l'operatore di "riserva" per le sostituzioni di emergenza in caso di necessità.;

Distinti saluti.

PER LA SEGRETERIA
C.U.B. - FEDERAZIONE R.d.B. TRASPORTI PIEMONTE
(LEONARDO LOCCI)