




Unione Sindacale di Base

## ARCELORMITTAL: AMIANTO NON CENSITO IN ACC2



Taranto, 29/07/2019

Ritrovato amianto non censito e incapsulato in maniera non idonea nel bilico nord ghisa nel reparto MOF Acciaieria2. E' quanto denuncia il sindacato USB che in merito a questa questione ha visto la convocazione da parte dell'azienda solo degli RLS dei sindacati Fim Cisl e Uilm senza convocare la scrivente. La zona interessata è stata corcoscritta senza rispettare le dovute norme dove sono iniziate le operazioni di bonifica senza denunciare agli enti esterni e senza censire il ritrovamento che dopo le analisi hanno confermato che le fibre erano di amianto.

Anche oggi, solo per il lavoro dei delegati dell'USB, si scoprono aree interessate da amianto non censito e non incapsulato. In allegato la denuncia dell'USB

--

USB Taranto